

သံလွင် 16866

အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း နှင့် ကရိုနီးဝန်ဆောင်မှု

မြစ်ငယ် - မြစ်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ နားထောင်းကျ၊ အုန်းချော၊ ပန္နလေး။

📞 09-772215437, 09-2015462

ဝယ်ယူအမည် ကျော့အောင်စိန် နေ့စွဲ 3/8/23

ကျန်းစ. - 1500000

ကျွမ်း-သေ

1500000

လက်မှတ် -----



ရွှင်လန်၊ ချမ်း၊ ခမ္မိ ကြပါ ၁၀၀၀

ကိုသေးမင်းကျော် + မပိုးနိုးကြွယ် 3621

ထွန်းအောင်ကျော်

တွင်-စက်မှုလက်မှု

အုန်းချော၊ မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်း။ ☎ 09-40266652, 09-2012365, 09-258600245

အမည် ဦးစိတ်ဦးလွင်

နေ့စွဲ 31.7.2023

နေရပ်

စဉ်	ဦးရေ	နှုန်း	သင့်ငွေ
၀၁			1000000

၀၁) ဘက် ဖိုးလက်ဖောက်၊ တူး
 သံဖြာ ၂ ယက်၊ ချို၊ ကပ်
 ဖြတ်ကျောက် တိုက်ကဖော
 ဆော်

မအုတ်

7

အားပေးမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။

လက်မှတ်

စုစုပေါင်း

1000000

စရန်ငွေ

ကျန်ငွေ



SERVICE REPORT

Job Order No: MOY/JA/23/10/1715
 Customer Name: U Win Hlaing
 Machine Location: Oba Cha W
 Machine Model: SE290
 Machine SR No: 000029
 Engine Brand: Commins
 Engine Model: damaged
 Engine Sr No: damaged
 Hour Meter (oil am): 313hr
 Job Site Distance: 250 mile
 Application: Mining
 Number of Trip: 1

	Date	Time
Customer Call Date	10/23	
Confirm with Customer		
Go to Job Site Time		10:50 Am
Arrival Job Site Time		10:53 Am
Job Start Time		10:57 Am
Job Finish Time		12:31 Pm
On Back From Site		12:35 Pm
Arrival Office Time		1:41 Pm
Job Delay Date & Time		
Reason of Job Delay		

Customer Call Problem

Belt rope damage

Root of Problem

Alternator pulley abnormal

We inspected the belt rope and it was damaged so we checked the fan pulley, water pump pulley, belt tensions and alternator pulley. Alternator pulley was abnormal. So we dismantled it and send to local workshop. We need to continue.

Excess/Correct Part

No	Part Description	Part No	Qty	Remarks

*Cash On Service Work Done၊ ဓာတ်ပြုခြင်း ကုသငွေများအား ဖြစ်ဆဲပင်၊ ချက်ချင်းပေးသွင်းရန်။
 *In case must settle within 7days (ဆင်ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချက်ချင်း ငွေပေးချေနိုင်ပါက (၇)ရက်အတွင်း ပေးချေရမည်။)

Customer Sign: [Signature]
 Customer Name: U Win Hlaing

Service Person Sign: [Signature]
 Service Person Name: IZOG KTH

Responsible (Service Dept. Head)	Comments	Media	
		Excessive Visit	
Responsible (Engine Operation Head)	Comments	STD Job Time (HR)	
		Actual Job Time (HR)	
		% to STD Time	
		Customer Comments	



SERVICE REPORT

Job Order No.
Customer Name
Address & Location
City/Town/Village
Telephone No.
Engine Brand
Engine Model
Engine No.
Make/Model (if Kit)
Job Site Location
Approximate
Number of Trip

MDY/08/23/09/1872
 15 Unit Mining
 Ohn chaw
 SE 890
 00029
 Generator
 damaged
 damaged
 137-4401
 2.5hr
 Mining

	Date	Time
Customer Call Time		
Confirmed with Customer		
Go to Job Site Time	7:45 AM	10:00 AM
Arrival at Job Site		11:00 AM
Job Start Time		11:30 AM
Job Finish Time		2:53 PM
Go Back From Site		3:00 PM
Arrival Office Time		3:32 PM
On Duty Date & Total		
Number of Job Calls		

Customer Call Location
 Boom frame dismounting

Job Location
 Dismounting

Service Action
 We inspected the site and we dismounted the bucket pins, bucket and pipes. And, we dismounted the arms cylinder pins, boom arm pin and boom frame and cylinder. Then, we dismounted the boom cylinder (unit) and pipes and boom pin and boom frame. Job was finished.

Exhaust/Cancel Part

No	Part Description	Part No	Qty	Remark

* Cash On Service Work Done (အပ်ငြိခြင်း ကျဆုံးစေရန်အား ဖြစ်နိုင်ပါ သွက်ဆင်းပေးရမည်)
 * In case must settle within 7 days (အပ်ကြောင်းအချို့ဖြစ်ကြောင့် သွက်ဆင်း ပေးပေးရနိုင်ပါက (၇)ရက်အတွင်း ပေးဆပ်ရမည်)

Customer Sign: [Signature] Service Person Sign: [Signature]
 Customer Name: ကျော်စွာစော Service Person Name: TSC-VO. 8100

Service Sign Service Sign/Brand	Customer <u>[Signature]</u> Carefully	Notes
	Customer	Estimated Time ETD Job Time (H) Actual Job Time (H) Job (ETD) Time Customer Comments
Service Sign Service Sign/Brand	Customer	



SERVICE REPORT

Customer Name: MOYI RIZ VOYI 4809
 Name: Ke Win Hlaing
 Address: Chin Chan SE 890
 Phone: 855-9-550-0000
 Machine No: Custom
 Model: 855-C
 Serial No: Damage
 Year: 1997, 4/12
 Location: 220m, 6C
 Remarks: Missing
 a

Item	Start	End
Work on [unclear]		
Work on [unclear]		
Work on [unclear]	08:30 AM	09:45 AM
Work on [unclear]	10:30 AM	11:30 AM
Work on [unclear]	12:45 PM	1:45 PM
Work on [unclear]	2:45 PM	3:45 PM
Work on [unclear]	4:25 PM	5:25 PM
Work on [unclear]		
Work on [unclear]		

From Cylinders and foot control valve revealing

Beam Cylinder and Foot Control Valve revealing

We dismantled the pipes and beam cylinder bolts and cylinder. And we dismantled the travel pedal valve pipes and pedal. Then we disassembled this. Job was finished.

No	Part Description	Qty	Unit	Price

*Cash On Service Work Done ဝတ်ပြုခြင်း အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြီး နှစ်ရက်အတွင်း နှစ်ရက်အတွင်း
 *In case must settle within 7days (ဝတ်ပြုခြင်း အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြီး နှစ်ရက်အတွင်း နှစ်ရက်အတွင်း နှစ်ရက်အတွင်း)

Customer Sign: [Signature]
 Customer Name: Thaw Kyaw Min

Service Provider Sign: [Signature]
 Service Provider Name: TZO JO, NIM

Item No	Comment	Item
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



SERVICE REPORT

Job Order No: MMJ JR 128/09/1355
 Customer Name: U Win Hlaing
 Machine Location: Ohn Chaw
 Machine Model: SF 290
 Machine SN No: SF 290 AB 000029
 Engine Brand: Cummins
 Engine Model: B5.9-C
 Engine SN No: J5245030
 Hour Meter (or) Km: 250.3 hr
 Job Site Distance: ~ 30 miles
 Application: Logging
 Number of Trip: 1

	Date	Time
Customer Call Date		
Confirm with Customer		
Go to Job Site Time	5.09.22	10:07 AM
Arrival Job Site Time		11:22 AM
Job Start Time		11:22 AM
Job Finish Time		1:21 PM
Go Back From Site		1:21 PM
Arrival Office Time		
In-Delay Date & Time		
Reason of Job Delay		

Customer Call Problem: Engine oil leakage abnormal.

Type of Problem: Injection pump abnormal and senses leakage.

Service Action: When we arrived on job site, firstly we check around to machine. We found that injection pump is oil leakage. Then we cleaned around oil leakage with diesel. And checked lubri oil level, coolant level condition. Start up to machine and checked oil leakage. Injection pump and senses from back are leaked. So we suggested to customer, need to repair.

No.	Part Description	Part No.	Qty	Remark
	<u>Injection</u>			

On Service Work Done (အပ်ပြုပြင်မှု ကျဆင့်နေမှုများအား ပြင်ဆင်ပီး ချက်ချင်းပေးသွင်းရန်။)
 *In case must settle within 7days (အပ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချက်ချင်း ဝေပေးချေနိုင်ပါက (၇)ရက်အတွင်း ပေးချေရမည်။)

Customer Sign: [Signature] Service Person Sign: [Signature]
 Customer Name: U Win Hlaing Service Person Name: KHM SEH
 Contact No: 09-881284015 Phone No: 09-96762170

Work Order	Comments	Notes
Service Order: <u>MMJ JR 128/09/1355</u>		
Service Order: <u>MMJ JR 128/09/1355</u>		
Service Order: <u>MMJ JR 128/09/1355</u>		
Service Order: <u>MMJ JR 128/09/1355</u>		



CASH CLAIM FORM

Date : 21.11.2023

BU/BR/Division : Reman

Department : Production

Issue Amount : 658,000/- Kyats/.....USD

Budget include (or) Not :

Yes Budgeted Title and Amount :

No Reasons for :

Required For:

Service Charges for Customer (U Win Hlaing (Redo Job) Sr. AA 000029
- Repair Boom cylinder and travel pental valve reseating, Belt rope damage,
Arm frame and bucket installation, Boom frame discounting,
* Remark - Customer half - 658000/-

မှတ်ချက်။

(၁) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကြီးမင်းများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးတွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၂) ထုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ၊

တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည့် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

San Phyo Aung

Requester

for

Checked By

21/11/23

Mgr/DH

Checked By

Finance & Account

Approved By

21/11/23

GM/AGM/COO

Approved By

CMC/CEO/Chairwoman

28/11/23
Aunthun