10:32 AM

Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Hi ဆရာ

Customer Deal Machine
Model- MT804S
S/N- 13609

စက်တွင် Clutch ပြုပြင်ရန်

Main clutch ကလပ်ပြားအသစ်ရိုက် =300000/-
PTO clutch ကလပ်ပြားအသစ်ရိုက် =250000/-
Flywheel မှန်ပြင်သ၊main အထိုင်မှန်ပြင်သ၊pto မှန်ပြင်1 ဘက်သ =75000/-
Clutch housing ဘေးဘောင်သ =15000/-

Total Estimate charges=640000/- ခန့် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ။

ကလပ်ပြားတွေကအပူလောင်ပြီးပြန်သုံးလို့မရတော့လို့ပါဆရာ။ကလပ်ပြားအပူကြောင့်မှန်ပြင်မှာဒဏ်ဖြစ်ပြီးစားသွားလို့မှန်ပြင်လဲ ပြန်ပြင်ရလို့ပါဆရာ။ 3:46 PM

Forwarded from
အာကာမင်း



ကလပ်အုံ သဖို့ လိုပါတယ်ဗျ 3:47 PM

Message

10:32 AM

Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer - Ko Htein Lin Model- AW7...
Please proceed MMK 314,000 for AW70G#000124. 9:06 AM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Workshop Use Forklift Model- MFD...
Please proceed MMK 1,800,000 for MFD# F4AF18971. 9:08 AM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Deal Machine Model- MT8...
Please recheck the amount. 9:12 AM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Deal Machine Model- MT8...
Please proceed MMK 640,000 for MT804#13609. 9:13 AM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Deal Machine Model- MT80...
Please proceed MMK 644,000 for MT804S#13609. 9:13 AM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Deal Machine MT804S S/...
Please proceed MMK 225,000 for Rotavator #FKU225-00006. 9:14 AM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Deal Machine MT804S S/...
Please proceed MMK 225,000 for 7 Poly 26"#ATT Local 024. 9:15 AM

Message

CamScanner