

11:24 AM 4 A 9
Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Hi ဆရာ

Customer Deal Machine
MT804
S/N-4070

အမိုးကိုင်း ဖရိန် ပြုလုပ်ရန်

ဟော်လို 1ခွဲ (19) 1.5mm = 30000/-
Bolts Nuts & Washer 13mm 1.5" ,24pcs =
16000/-
Fan belts 2pcs = 35000/-

Total Estimate charges= 86000/- ခန့်ထုတ်ယူ
ခွင့်ပြုပါဆရာ

MT804 ရဲ့ အမိုးကိုင်းနဲ့ ဖရိန်တွေက ကြံ့ခိုင်မှုသိပ်
မကောင်းလို့ တောင်တင်းအောင်ဘောင်ခွေပြီး
ပြန်လုပ်ပေးရလို့ပါဆရာ

Hi ဆရာ

Customer Show Machine
DF-60
S/N- 1906

Differential Housing Shaft supply အသွား
တွေစားနေလို့ လိုင်းပြန်ဖော်ပြီးပြုပြင်ရမှာပါ
ဆရာ

Estimate charges= 60000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့်ပြု
ပါဆရာ



11:24 AM 4 A 9
Ko Aye Min Htoon
last seen recently

ပြန်လုပ်ပေးရလို့ပါဆရာ

Hi ဆရာ

Customer Show Machine
DF-60
S/N- 1906

Differential Housing Shaft supply အသွား
တွေစားနေလို့ လိုင်းပြန်ဖော်ပြီးပြုပြင်ရမှာပါ
ဆရာ

Estimate charges= 60000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့်ပြု
ပါဆရာ



Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Deal Machine MT804 S/N-...
Please proceed MMK 86,000.

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Show Machine DF-60 S/N-...
Please proceed MMK 60,000.

Message

Message