

10:49 PM

ဆရာအေးမင်းထွန်း
online

the starter motor of M1804S#11126.
9:39 PM

May 2

မင်္ဂလာပါဆရာ

Customer U Khin Soe
Location - Yat South (Lawksawk)
Brand - Matador
Model -MT354E
Problem - arm seal oil leakage

Customer က Matador 35 arm seal ယို
နေလို့ Modify လုပ်ချင်လို့
ခွင့်တောင်းနေပါတယ်ဆရာ။ BU နဲ့တောင်
ကြီး service စက်လွှဲကတိုက seal တွေက
ဆီယိုနေလို့ လုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေလို့
သူ့ပါသာ အပြင် service ခေါ်ပြီးလုပ်ပါရ
စေ။ ဒီတစ်ခါပြီးရင် နောက် ထပ်မတောင်း
တော့ဘူးပြောပါတယ်ဆရာ။

Service ပစ္စည်းဖို့၊ hydraulic oil 8 liters
၊ ခန့်မှန်တန်ဖိုး - 700,000 ကျပ် ပြင်စရိတ်
ကျပါမယ်ဆရာ။


တောင်ကြီးရုံးကို သွားဖို့ inform ပေးပေ
မယ့် တစ်ပါတ်ကြာပြီး အခုထိမသွားနိုင်
သေးလို့ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းပါ
တယ်ဆရာ။

9:30 AM ✓✓

May 3

မင်္ဂလာပါဆရာ

Message



10:49 PM

ဆရာအေးမင်းထွန်း
online

Please proceed MMK 34,000.
10:21 AM

ဆရာအေးမင်းထွန်း VCM
စက်ကို ဘယ်တုန်းက လွှဲတာလဲ။
26.2.2025 ကပါဆရာ 11:15 AM ✓✓

Aung Kyaw Myint
26.2.2025 ကပါဆရာ
စက်အသစ်လား။ 11:17 AM

ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ စက်အသစ်ပါ
11:36 AM ✓✓

မင်္ဂလာပါဆရာ

Service Use Vehicle
1F-6974 ကားအတွက်
May လ fuel charges -190,000 ကျပ်
ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါခင်ဗျ။
edited 11:37 AM ✓✓

May 4

Aung Kyaw Myint
မင်္ဂလာပါဆရာ Customer U Khin Soe Loca...
Please proceed MMK 700,000 for
customer U Khin She's MT354E
10:45 PM

Aung Kyaw Myint
မင်္ဂလာပါဆရာ Service Use Vehicle 1F-69...
Please proceed MMK 190,000.
10:45 PM

Message