



Sir. Aye Min Htun

Waiting for network...

2	Side cutter plate t=1",12"x24"	240,000	1	pc	ME220 Bucket repair
3	Body plate t=12m2,48"x48"	960,000	1	pc	

Note: all information required should be complete

Requested By:

MR Received By:

Admin Dept: Head Approval

Dept: Head Approval Admin

02-BRM-PRT-FRM-017-00

iron price update -> 24.9.24 -> 1lb = 2800 MMK.  
သံဈေးနှုန်းသည် ဝေးလံ ဝေးလံသောကြောင့် Adv request amt ကို 1lb = 3000 MMK ဖြင့် run ထားပါသည်။  
Ko Aye Min Htun -> 09-5120428 -> ဒီပဲယင်း

ဆရာရှင်...CE (5).ME220 bucket ပြင်ရန် အတွက် လိုအပ်သော meterial များဝယ်ရန် adv request (1,470,000) MMK ပါ..monthly budget ထဲမပါလို့ urgent run ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာ..System မှာ attach တွေမှာမို့ ဆရာ approve အရင် တောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာ..🙏

Remark...24.9.24 iron update price 1lb=2800 MMK ပါဆရာ..

သံဈေးများ ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် adv amt ကို 1lb = 3000 MMK နှုန်းဖြင့် run ထားပါသည်ဆရာ.. 2:49 PM ✓✓

Su Su Khine ဆရာရှင်...battery အားသွင်းသော စက်ကို c... Please proceed advance MMK 30,000. 11:01 PM


Su Su Khine Album Please proceed advance MMK 1,470,000. 11:02 PM



Sir. Aye Min Htu  
last seen recently



September 24



24/09/20

ဆရာရှင်...battery အားသွင်းသော စက်  
ကို checking လုပ်သောအခါ diode  
and ammeter များလဲရမှာကိုတွေ့ရှိရ  
ပါတယ်..သို့ဖြစ်ပါ၍ diode (2)pcs and  
ammeter (1)pc ဝယ်ရန် Adv request  
(30,000) MMK ပါ..approve လေးပေး  
ပေးပါ ဆရာ..🙏..လိုင်းမရပါသောကြော  
င့် system run မရပါသဖြင့် manual  
approve တောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာ...

1:43 PM ✓