





BU Building Repair

60 members



@Thantzinhtwe50 ဒါလေးလဲ လာရောက်စစ်ဆေးပေးပါအံ့ဦးရှင့် 2:15 PM ✓

@Thantzinhtwe50 UD Building ရှိ ခြံစည်ရိုး ဝေါ် ရှိ သံဆူးကြိုး များပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသောကြောင့် လာရောက်စစ်ဆေးပေးပါအံ့ဦးရှင့် 2:35 PM ✓

Forwarded from Oo Kyi

24/6/2025

UD.

Dear HRGA. ခင်ဗျာစက်ရုံ၏အနောက်တောင်တောင့်ခြံစည်းရိုးအပေါ်တပ်ဆင်ထားသည့်ဘလိပ်ဒါးဆူးကြိုးခွေများပေ(20)ခန့်ဆွေးမြေ့ပျက်ကျနေပါတယ်ပြင်ဆင်ပေးပါရန်လေးစားစွာအသိပေးတင်ပြပါသည်ခင်ဗျာ

← 1 2:35 PM ✓

Forwarded from Oo Kyi



Forwarded from Oo Kyi

Thant Zin Htwe

last seen recently



10:17 AM

ကျေးဇူးပါ ရှင် 10:18 AM

June 26

ယူပီ (၆၀၀) မှိ ညီညွတ်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်

1. နှစ်စာ ဝင်	၃၀၀၀	- ၇၀၀၀၀
2. နှစ်စာ ဝင်	၆၀၀၀	- ၁၀၀၀၀
3. နှစ်စာ ဝင်	၁၅၀၀	- ၁၅၀၀၀
4. ဝင်	၁၀၀၀	- ၁၀၀၀၀
5. ဝင်	၆၀၀၀	- ၆၀၀၀၀
6. ဝင်	၃၀	- ၁၅၀၀၀
7. ဝင်	၆၀၀	- ၁၆၀၀
		<u>၁၁၀၈၀၀</u>

သူ့ မှာ ရှိ

26/06/2025 11:28 am

သံဆွေးကြိုးအတွက် Estimateပါ။

11:32 AM

