

Hi ဆရာ


Customer - Chairwoman  
Model - DF95  
S/N- 17849

စက်တွင် ပြုပြင်ရန်

ကလပ်ပြားအသစ်ရိုက် 1pc=300000/-  
Flywheelမှန်ပြင်၊ကလပ်ပြားအထိုင်မှန်ပြင်သ  
=50000/-  
Finger အထိုင်ပြုပြင် =30000/-  
ကလပ်ဘော Bearing 6011=30000/-

Estimate charges=410000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့်  
ပြုပါဆရာ

ကလပ်ပြားက ဘဲ ခြမ်းစားနေလို့ပြုပြင်ရတာပါ  
ဆရာ၊ကလပ်ပြားအသစ်ရိုက်လို့ မှန်ပြင် ပြန်သ  
ပြီးညှိရတာပါဆရာ။  
edited 2:35 PM ✓



Hi ဆရာ

Customer - Chairwoman  
Model - Rotavator 250cm  
S/N- 10056345

စက်နှင့်တွဲသော Rotavator တွင်ပြုပြင်ရန်

Bearing 33112/Q 1 pc=48000/-  
Bearing 30211/Q 2 pcs=92000/-  
Bearing 32209 3 pcs=93000/-  
60\*80\*10 1pc=20000/-  
65\*85\*18 1pc=25000/-  
75\*55\*15 1pc=25000/-

Total Estimate charges=210000/- ခန့်  
ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ။  
2:40 PM ✓

**Myint Moe Aung**  
Hi ဆရာ Customer - Chairwoman Model - DF9...  
Please proceed MMK 410,000 for  
DF95#17849.  
2:44 PM

**Myint Moe Aung**  
Hi ဆရာ Customer - Chairwoman Model - Rot...  
Please proceed MMK 210,000 for Rotavator  
#10056345.  
2:45 PM