



CE4 BU Ground Stock Taking Summary Report
Physical Stock Taking Cut off date: 5-6-25 ~ 14-6-25

Final Surplus List						
Sr. No.	Stock Group	Total Item	Total Qty	Total Surplus Item	Total Surplus Qty	Surplus Amt (\$)
1	CE4 Business	562	3,617	-	-	
Total						-


Final Shortage List						
Sr. No.	Stock Group	Total Item	Total Qty	Total Shortage Item	Total Shortage Qty	Shortage Amt (\$)
1	CE4 Business	562	3,617	-	-	0.00
Total						-


Hnin Aye Lwin
 (Warehouse Head)
 LOG BU



Kyawt Kyawt Hlaing
 (Warehouse)
 LOG BU


Aye Theingi Myint
 (S'parts Head)
 CE4 BU


Zaw Myo
 (Inventory)
 CE4 BU


Khaing Su Hlaing
 OM
 LOG BU


Min Thura
 OM
 CE4


Saw Nan Hlaing
 (Finance & Account)
 CE4 BU


Zaw Min Myat
 ACOO




Aye Min Htoon
 Vice Chairman

Ground Damage

No.	Brand	Parts No	Item Description	Excel Closing (18-5-24)	Actual Qty	Difference Qty	Damage	Selling Per Price	Selling Total Price(\$)	GIA No.	BU Remark	24~25 VCM Remark
1	SDLG NON	4040000032(N)-CE4	Bolt, Tooth & Side Cu	7	7	0	1	0.68	0.68		အရစ်ထိပ်ပြုပြင်ခြင်း - Reman နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။(ASD Instructions) ✓	
2	SDLG	4110002196012-CE4	Fan Wheel	1	1	0	1	215.9	215.85		Damage လက်မခံပါ။ အနာရှိသောနေရာအားဖယ်ထုတ်ပြီး Reman တွင်ပြုပြင်ပြီး ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရောင်းဝယ် / သုံးစွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။(ASD Instructions) ✓	To repair & use
3	SDLG	4110001593004-CE4	Control Unit	1	1	0	1	17.75	17.75		SRV မှ ပြုပြင်ကြည့်လျှင် ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းအထိဆောင်ရွက်နိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ damage လက်မခံပါ။(ASD Instructions) ✓	To repair & use
4	SDLG	26310001872-CE4	RUBBER SLEEVE	1	1	0	1	10.95	10.95		Damage လက်မခံပါသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။(ASD Instructions) ✓	
5	SDLG	226B-CE4	Gasket Full Set	1	1	0	1	29.22	29.22		Damage လက်မခံပါသည်။ တချို့ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်သေးသဖြင့် ပြန်လည်စာရင်းသွင်းထိန်းသိမ်းမည့်ပုံစံအား တင်ပြပြီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။(ASD Instructions) ✓	အထဲမှ ကောင်းတာ ထုတ်ရောင်းရန်
6	SDLG	29170019711 (N)-CE4	Bolt;Side cutter and	2	2	0	2	0.281	0.56		အရစ်ထိပ်ပြုပြင်ခြင်း - Reman နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။(ASD Instructions) ✓	

Total Qty	7	Total Amount (MMK)	275.01
-----------	---	--------------------	--------

To proceed as to ASD's instruction
 14/07/2025
 Auditor

No	Product Code	MC Model	Product Name	Qty	Pprice	Total	Photo	Remark
1	26310001872-CE4	LG918/LG936/LG953/LG9138/LG956F/LG958RS8140	RUBBER SLEEVE	1	\$ 1.69	\$ 1.69		Damage လက်ခံပါသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။(AS D Instructions)
2	226B-CE4	LG936L	Gasket Full Set	1	\$ 29.22	\$ 29.22		Damage လက်ခံပါသည်။ တချို့ပစ္စည်းများသုံးစွဲနိုင်သေးသဖြင့် ပြန်လည်စာရင်းသွင်းထိန်းသိမ်းမည့်ပုံစံအားတင်ပြပြီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။(AS D Instructions)
			Total Amount	2		\$ 30.91		

Prepared By
S'Part Admin
Zaw Myo

Checked By
S'part DH
Aye Theingi Myint

Anknowledge By
F&A Head
Saw Nan Hlaing

Anknowledge By
GM/OM
Min Thu Ya
Zaw Min Myat

Min Thu Ya

Approved By
GM(After Sale Division)
Aung Hein Win

Aung Hein Win
10/9/2025

Approved By
COO(After Sale Division)
Aye Min Htoon

14/10/2025
Amin