



CASH ADVANCE REQUEST FORM

Date : 29-5-24

BU/BR/Division : Chrysanthemum Wealth

Department : Production

Advance Issue : 476,000/- Kyats/ USD

Budget include (or) Not :

Yes Budgeted Title and Amount :

No Reasons for :

- Required For:**
- To buy head gasket - 1 pc
 - To repair Liner slip - 4 pcs
 - To buy Liner seal - 12 pcs
 - To repair radiator cleaning - 1pc
 - To buy piston ring - 4 sets.
- 201 - 2023120011
Winning Way.
YD4E2LD.

မှတ်ချက်။

(၁) ကြိုတင်ငွေများကို သာမန်အားဖြင့် ထုပ်ယူသည်နေ့မှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပြန်လည် စာရင်းရှင်းရမည်။

(Advance must be cleared within 10 days from issue date)

(၂) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်း၊စစ်ဆေး၊တွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၃) ထုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ၊

တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည့် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

[Signature]

Checked By

[Signature]

Checked By

[Signature]

Approved By

[Signature]

Approved By

tele approved
28/5/24

Sue Sue Khine

[Signature]

Khin Swe Win

Ko Maung²

Six Aye Min Htoon

Requester

Mgr/DH

Finance & Account

GM/AGM/COO

CMC/CEO/Chairwoman

3:30 PM

Ko Aye Min Htoon
last seen at 3:30 PM

Dear Saya,
Customer-PGရဲ့
Matador Genset (Engine-Yang
Dong YD4EZLD)ကို
Remanတွင် Assemble & Testing လုပ်
ပြီး Result အဆင်ပြေလို့ PGတွင် Load
ဖြင့်သွားရောက်စမ်းမောင်းခဲ့ရာတွင် Full
loadတွင် Breather မှတ်လာပါသည်
ဆရာ. Head gasketမှာလဲ no.4 cylinder
နေရာမှလေပူပေါင်းလေးတွေထွက်လာ
တာတွေ့ခဲ့ရပါသည်ဆရာ. Radiatorအဝေ
ပါဘက်အခြမ်းမှလေပူများစိမ့်ထွက်လာ
ပါသည်ဆရာ. ထို့ကြောင့် Reman သို့စက်
ပြန်သယ်လာကာ အပေါ်ဖွင့်အောက်ဖွင့်
ပြုလုပ်၍စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်ဆရာ. တွေ့
ရှိရသည့်ပြစ်ချက်များမှာ piston liner
တွင် straight lineများဖြစ်နေခြင်း cylinder
skirt အောက်ဘက်အစွန်းများတွင်လဲ
ပွတ်တိုက်ရာများရှိနေခြင်း. No.3 & 4
pistonများတွင်လဲ valve ရိုက်ရာတွေ
အနည်းငယ်တွေ့ရပါသည်ဆရာ. ထို့ကြောင့်
လိုအပ်သည်များပြုပြင်ရန် ခွင့်တောင်း
ပါသည်ဆရာ

1) Head Gasket (Burma) - 30000ks
(Original gasketရှာမရ၊ ရှိတဲ့gasketကျ
တော့လဲ ခုသုံးနေတဲ့တစ်မျိုးပဲရှိ၊ pistonမှာ
valve ရိုက်ရာတွေ့ရှိလို့အထူးသုံးချင်
သောကြောင့် ပြန်ရိုက်သုံးရပါသည်)

2) Liner slip အသစ်ရိုက်ခြင်း (4pcs) -
260000ks (65000ks/PC)

3) Liner seal (12pcs) - 26000ks

Message



3:30 PM

Ko Aye Min Htoon
last seen at 3:30 PM

Well noted Saya. သောချာ follow up လိုက်
လိုက်ပါမယ်ဆရာ 12:54 PM

Ko Aye Min Htoon(COO)
ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ။
??? 12:55 PM

Ko Aye Min Htoon(COO)
ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ။
Breather မှတ်တာက liner ကြောင့်ပါ
ဆရာ. liner မှာ straight လိုင်းတွေများ
တာကြောင့်ပါဆရာ. အရင်ကမလဲခဲ့တာ
က specထဲဝင်ပြီးအဆင်ပြေလို့မလဲဖြစ်ခဲ့
တာပါဆရာ. Free load နှင့် load 50% မှာ
သိသာပေမဲ့ full load မှာကျ သိသိသာသာ
ထွက်လာလို့ပါဆရာ. 1:01 PM

Mg Phyo
Breather မှတ်တာက liner ကြောင့်ပါဆရာ. lin...
It may be wrong Timing and/or wrong
valve adjustment.
Please recheck and take care.
Please proceed MMK 476,000. 1:12 PM

Ko Aye Min Htoon(COO)
It may be wrong Timing and/or wrong va...
Well noted and Thanks Saya 1:13 PM

Message

