

win motors



No.898, Thudamar (4/6), Anawrahta Industrial Zone, Patheln Highway Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon  
Tel : + 95(1) 645 410, 645 420  
Fax:

### ADVANCE PAYMENT

Voucher No. : ATT-ADV2024080078

To : Thin Zar Moe Htet

Voucher Date : 2024-08-15

Due Date : 2024-08-25

Currency : MMK Rate : 0.00014925

Related To :

Payment Method	Prepared By	Approved By	Status
Cash On Hand - MMK - ATT	AungkyawThu	Ko Maung Maung	confirmed

No.	Description	Amount
1	Advance Payment for Machine Repaired Charges Cus -Ko Yar Zar Nay Win M/Model=MT804S S/N=13612 Problem-Oil Leakage From front axle (MMK-150,000/-)	150000.00

Total : 150000.00

Amount Remain : 150000.00

Note : Thin Zar Moe Htet [ATT-EM-0108] Advance Payment for Machine Repaired Charges Cus -Ko Yar Zar Nay Win M/Model=MT804S S/N=13612 Problem-Oil Leakage From front axle Hub reduction seal. (Big& Small) Axle oil seal Differential Seal Oring. (MMK-150,000/-)


Date : 15.8.2024

Name/NRC No :

Thin Zar Moe Htet

Signature :

၁၄၂၀၂၀၀၀ (၄၆၂၂) (၂၀၂၄)



# CASH ADVANCE REQUEST FORM

Date: 12.8.2024  
 BU/BR/Division: ATT  
 Department: Production  
 Advance issue: 150,000/- Kyats / USD  
 Budget include (or) Not:

Yes  Budgeted Title and Amount  
 No  Reasons for

### Standard For:

Machine repaired charges; PIC - Thinzon Moe Htet  
 Car; ko Yar Car Nay Win/M Model = MT8045, S/N = 13612  
 Problem - oil leakage from front axle  
 Hub reduction seal (big & small) Axle oil seal, differential seal  
 oil, Total = 150,000/-

(၁) ဤတစ်ခွဲပျက် အကျိုးအမြတ် အရင်းအမြစ် (၀၀) ရက်အတွင်း ပြန်လည် တစ်ခွဲပျက်ရမည်

(Advance must be cleared within 10 days from issue date)

(၂) အဆိုပါတစ်ခွဲပျက်အကျိုးအမြတ်အရင်းအမြစ်ကို တစ်ခွဲပျက်စေမည့်အတွက် ဤတစ်ခွဲပျက် ဝန်ထမ်းက တာဝန်ယူရမည်

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၃) အတစ်ခွဲပျက် ပုံစံအတိုင်း တစ်ခွဲပျက် ခံရပါက ခံရပါက တစ်ခွဲပျက် ပုံစံအတိုင်း တစ်ခွဲပျက်

တာဝန်ယူမိမိအတွက် တစ်ခွဲပျက် အကျိုးအမြစ် အရင်းအမြစ် တစ်ခွဲပျက် အကျိုးအမြစ်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

Requester

Thinzon Moe Htet

Checked By

Mgr/DH

ko Aung Kyaw Thu

Checked By

Finance & Account

Zin Mar

Approved By

GM/AGM/COO

ko Maung<sup>2</sup>

Approved By

CMC/CEO/Chairwoman

Telegram Approved

04-CFD-CAS-FRM-001-03

Sayar ko Aye Min Htum

August 10

Hi ဆရာ

Cus-Ko Yar Zar Nay Win

M- Model=MT804S

S/N=13612

Problem-Oil Leakage from front axle

ပြီး ခဲ့တဲ့ ရာသီ မှာ ဓက်လို့ ပီး သိပ်မကြာ သွား front axle ဆီ ယို လို့ သွား လုပ် ပေး ခဲ့ပါတယ်  
Original seal မရ လို့ ရတဲ့ seal ထည့် ပီး O ring တစ်မျိုးကတော့ ကွက်တံ မရ လို့ ဖြတ် ထည့် ပီး သုံးပေး လိုက်ပါတယ်

ဆီ ပြန် ယို ပေးမယ့် customer က အချိန် မပေး နိုင် တော့ လို့ ရာသီ နား မှ လုပ်ပေးပါ ဆိုလို့ ခု ပြန် လုပ်ပေး ရမှာ ပါ

Hub reduction seal


(big & Small)

Axle oil seal

Differential Seal

O ring

Total Estimate charges=150000/- ခန့် ထုတ် ယူ ခွင့်ပြုပါ ဆရာ  
2:19 PM ✓



Hi ဆရာ

Service Department

Overtime Charges

(5.7.24 to 31.7.24)

Manpower 3ယောက်

Overtime charges=21600/- ထုတ် ယူ ခွင့်ပြု ပါ ဆရာ  
2:22 PM ✓

Aung Kyaw Thu

Hi ဆရာ Service Used Vehicle 1F-6974 Mont...

Please proceed MMK 150,000.  
9:14 PM

Aung Kyaw Thu

Hi ဆရာ Production Department Overtime Ch...

Please proceed MMK 97,400.  
9:15 PM

Aung Kyaw Thu

Hi ဆရာ Cus-Ko Yar Zar Nay Win M- Model=...

Please proceed MMK 150,000.  
9:15 PM

Aung Kyaw Thu

Hi ဆရာ Service Workshop Used Parts ဘဏ်...

Please proceed MMK 210,000.  
9:16 PM

Aung Kyaw Thu

Hi ဆရာ Service Department Overtime Char...

Please proceed MMK 21,600.  
9:17 PM

ကျေးဇူးပါ ဆရာ 🙏🙏🙏 9:51 PM ✓