



CASH ADVANCE REQUEST FORM

Date: 14.3.2024

BU/BR/Division: Raman

Department: Sports

Advance Issue: 16,8000/ Kyats/.....USD

Budget include (or) Not :

Yes Budgeted Title and Amount :

No Reasons for :

Required For:

To buy the nozzle for recon Toolkit: St. (CSF 50).

မှတ်ချက်။

(၁) ကြိုတင်ငွေများကို သာမန်အားဖြင့် ထုပ်ယူသည့်နေ့မှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပြန်လည် စာရင်းရှင်းရမည်။

(Advance must be cleared within 10 days from issue date)

(၂) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကြီးမင်းများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေး၊ တွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၃) ထုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ၊

တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည့် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

Zin Mya Linn

Requester

Checked By

Ei Sapal Lwin Khin Soan Lin

Mgr/DH

Checked By

Mawng Mawng

Finance & Account

Approved By

Approved By

Telegram approved

GM/AGM/COO

CMC/CEO/Chairwoman

Purchase Price Comparison

CPO-Local-REM-2024-03-0003

Date:




No	Description	Part No	Needed Qty	WH Stock Status	Lifetime	Price	WH Amount	Remark	Aung Chan Thar 09-448014340				Multiparts				Lucky Life 09-795286360					
									Qty 1	Price 1	Amount 1	Remark 1	Qty 1	Price 2	Amount 2	Remark 2	Qty 3	Price 3	Amount 3	Remark 3		
1	Nozzle	CDLLA154P946	6	No Stock					6	28,000	168,000	Buy					0	No Stock	6	30,000	180,000	



Subtotal
 100-2024020240
 Recon
 SF 50
 Nozzles -6pcs
 Forklift

168,000

180,000

Grand Total 168,000







Ko Aye Min Htoon(CDO)

last seen at 9:22 PM

Job Title - Engine oil pressure drop

အင်ဂျင်ပိုင် pressure ကျပြီးစက်ရပ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများကို Ko Sai Lao kham, Ko Than Zaw Win(Ko lay) တို့နှင့်အတူ စစ်ဆေး ပြီးပါပြီဆရာ. Cranshaftရဲ့ main journal က standard မရှိတော့သဖြင့် ပြုပြင်ပြီးပါပြီ ဆရာ. ယခု camshaftမှာလဲ camshaft bushing အထိုင်များ STD မရှိတော့သဖြင့် (ပြုပြင်လို့မ ရှိ) အသစ်လဲမှအဆင်ပြေပါမယ်ဆရာ. အသစ် ဈေးနှုန်းမှာ 250000ks ကျပ်ခန့်ရှိပါတယ် ဆရာ. အသစ်လဲလှယ်ခွင့်ပြုပါဆရာ.

2) Recon use Forklift (Brand - Shantui, Model - SF50) ကိုစစ်ဆေးရာတွင်လဲ မီးခိုးအမဲများ လိုက်နေပါတယ်ဆရာ. Inletနှင့်ဆီလှိုင်းများ စစ်ဆေးပြီးနောက် Nozzlesများမကောင်းတော့ တာတွေ့ရပါတယ်ဆရာ. Nozzles များခွဲစစ် ရာတွင် nozzle tipများ 6ခုလုံးအပေါက်ကျယ် နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာ. ထို့ကြောင့် nozzles tipများအသစ်လဲခွင့်ပြုပါဆရာ. nozzle tip တစ်လုံးကို 35000ခန့် (6လုံးစာ 210000ksခန့်) အသုံးပြုခွင့်ပြုပါဆရာ.

edited 1:48 PM

Mg Phyo မက်လာပါဆရာ ကျနော် Reman Production... Please proceed. 8:42 PM

Ko Aye Min Htoon(CDO) Please proceed. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ 9:33 PM