

Aircon ပြင်ဆင်စရိတ်					
၁	ဂတ်စ်ဖြည့်ခြင်း၊ Servicing လုပ်ခြင်း (Midea 1.0 HP)				70,000
၂	Gas Leak ပြုပြင်ခြင်း၊ ဂတ်စ်ဖြည့်ခြင်း (LG 1.5 HP)				250,000
၃	Aircon နေရာပြောင်းခြင်း၊ ဂတ်စ်ဖြည့်ခြင်း၊ Accessory များပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း				350,000
စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ					670,000