

My Company



win motors

No. 89B/990, Anawrahta Industrial Zone
Mya Sein Yaung Phayar Road, Yangon-Patheln Highway Road, Hlaingtharya, Yangon



ADVANCE REQUEST FORM

Requestor Name : Thin Zar Moe Htet
 Department Name : Service (ATT)
 Payment Date :
 Payment Voucher : ADV-ATT-2025-01-00029
 No
 Payment Method : Cash/Bank
 Payment Amount : 120000.0
 Currency : MMK
 Exchange Rate : 4,650.0

Budget Type : Include Budget
 Payment Type : Advance Payment
 Advance Due Date : 01/25/2025
 Prepared By : ATT_BudgetDataEntry
 Superior Approved : ATT-Service
 By
 Last Approved By : ATT-Service


No.	Description	Department	Request Amount	Remark
1	Machine repair Charges .PIC_ Thinzar Moe Htet, MT354E-18822 Tyre 4 Pcs repair	Production Department (ATT)	120,000.00	Machine repair Charges .PIC_ Thinzar Moe Htet, MT354E-18822 Tyre 4 Pcs repair

Expense Total 120,000.00 K
 Amount Remain 120,000.00 K

Note: Machine repair Charges .PIC_ Thinzar Moe Htet, MT354E-18822 Tyre 4 Pcs repair.

Superior Check By	F&A	GM/AGM	COO
Name : <u>Ko Myat Moe Aung</u>	Name : <u>Lee Aung</u>	Name : <u>Ko Mawng</u>	Name : <u>Ko Aye Min Htoo</u>
NRC No : _____	NRC No : _____	NRC No : _____	NRC No : _____
Date : <u>15.1.2025</u>	Date : <u>15.1.2025</u>	Date : <u>15.1.2025</u>	Date : _____
Remark : _____	Remark : _____	Remark : _____	Remark : _____

Telegram Approved



12:06 PM

Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Hi ဆရာ

Used Machine (Customer Deal)
MT354E
S/N-18822

တာယာ လေးလုံး ရှေ့/နောက် ဖြုတ်ချိန်းလက်ခဲ

Estimate charges= 120000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့် ပြုပါဆရာ

စက်မှာတပ်ထားတဲ့တာယာတွေကမကောင်း တော့လို့ တာယာကောင်းတာတွေနဲ့ ဝှေ့ဖြုတ်ပြီး ချိန်းပေးရမှာမို့လို့ပါဆရာ


Hi ဆရာ

Chairwoman Machine (အောင်ပန်းခြံ)
DF75
43042

Unit Pump 105.66*4 = 422.64 USD
Injector 102.84*4= 411.36 USD

Total Estimate charges= 834 USD အား အသုံးပြုခွင့်ပြုပါဆရာ

တောင်ကြီး service မှ အောင်ပန်းခြံသို့စက်အရမ်းအဆွဲမကောင်းလို့သွားရောက်စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ စက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပန်းနော်ဇယ်က မကောင်းတော့ပဲ ပြန်စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါက အသစ်လဲလှယ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Unit Pumps နှင့် Nozzles တွေက assembly တွေလဲရင်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တတ်လို့ အလုံးလိုက်တွေပဲလဲချင်လို့ပါဆရာ။



12:06 PM

Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Estimate charges= 120000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့် ပြုပါဆရာ

စက်မှာတပ်ထားတဲ့တာယာတွေကမကောင်း တော့လို့ တာယာကောင်းတာတွေနဲ့ ဝှေ့ဖြုတ်ပြီး ချိန်းပေးရမှာမို့လို့ပါဆရာ

Hi ဆရာ

Chairwoman Machine (အောင်ပန်းခြံ)
DF75
43042

Unit Pump 105.66*4 = 422.64 USD
Injector 102.84*4= 411.36 USD

Total Estimate charges= 834 USD အား အသုံးပြုခွင့်ပြုပါဆရာ

တောင်ကြီး service မှ အောင်ပန်းခြံသို့စက်အရမ်းအဆွဲမကောင်းလို့သွားရောက်စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ စက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပန်းနော်ဇယ်က မကောင်းတော့ပဲ ပြန်စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါက အသစ်လဲလှယ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Unit Pumps နှင့် Nozzles တွေက assembly တွေလဲရင်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တတ်လို့ အလုံးလိုက်တွေပဲလဲချင်လို့ပါဆရာ။

Myint Moe Aung

Hi ဆရာ Used Machine (Customer Deal) MT3...

Please proceed MMK 120,000.

Myint Moe Aung

Hi ဆရာ Chairwoman Machine (အောင်ပန်းခြံ)...

Please proceed USD 834.