

10:15 AM

Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Hi ဆရာ

Customer Show Machine
DF-75
S/N-43024

စက်တွင်တပ်ဆင်ရန်

Front Tyre 11.2-24 (NDR-VIETNUM Brand)
1100000×2 =2200000/-

Rear Tyre 16.9-30 (NDR-VIETNUM Brand)
2550000×2 =5100000/-

New Tyre repair charges=110000/-

Total Estimate charges=7410000/- ခန့်
ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ။

စက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောတာယာများ
မှာတာယာပန်းသားများပဲ့နေခြင်း၊တာယာ
ပေါက်ပြဲ/မာရာများရှိနေပြီးပြသရန်အဆင်မ
ပြေတဲ့အတွက် အသစ်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်လို့ပါ
ဆရာ။Customer လာရောက်ကြည့်ရှုချိန်တွင်
ပြသရန်အဆင်ပြေပြီးဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်
ရန်အတွက်ပါဆရာ။

4:49 PM ✓

Hi ဆရာ

MCR-88
S/N- 9528
Operation Testing ပြုလုပ်ရန်

LED 6point 2set =60000/-
Starter motor repair=120000/-
Alternator repair=60000/-
Oil cooler adoster repair=25000/-

Message

10:16 AM

Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Output=30000/-
Gearbox output shaft repair & supply ပြုပြင်
(L,R) = 140000/-
RPM sensor 1pc =30000/-
Fuel tank mounting bolts, Nuts=5000/-
Belts SC-56 3pcs×75000 =225000/-
Belts SB-66 3pcs×55000 =165000/-

Total Estimate charges=1326000/-ခန့်
ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ။

စက်က Reman မှာ စတင်ပြင်ဆင်နေပါပြီ
ဆရာ။Reman မှပြင်ဆင်ပြီးချိန်တွင် Operation
Testing ရရန် ဆက်လက်ပြုပြင်ရန်အတွက်
ပြင်ဆင်စရိတ်တောင်းခံအပ်ပါတယ်ဆရာ။
Customer စက်လာကြည့်ချိန်အဆင့်သင့်ဖြစ်
အောင်ပြင်ဆင်ထားချင်လို့ပါဆရာ။

7:20 PM ✓

August 1

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Show Machine DF-75 S/N...
Please proceed MMK 7,410,000 for
DF75#43024. 9:31 AM ✓

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ MCR-88 S/N- 9528 Operation Testin...
Please proceed MMK 1,171,000 for
MCR88#9528. 9:32 AM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ MCR-88 S/N- 125 Operation Testing...
Please proceed MMK 1,326,000 for
MCR88#125. 9:33 AM

ကျေးဇူးပါဆရာ 🙏🙏🙏 10:15 AM ✓

Message