

8:19 AM 4 0 0

Ko Aye Min Htoon
last seen recently

Hi ဆရာ


Customer - Chairwoman
Model - DF95 ✓
S/N- 17849 ✓

စက်တွင် ပြုပြင်ရန်

ကလပ်ပြားအသစ်ရှိက် 1pc=300000/-
Flywheelမှန်ပြင်၊ကလပ်ပြားအထိုင်မှန်ပြင်သ
=50000/-
Finger အထိုင်ပြုပြင် =30000/-
ကလပ်ဘော Bearing 6011=30000/-

Estimate charges=410000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့်
ပြုပါဆရာ


ကလပ်ပြားက ၁ ခြမ်းစားနေလို့ပြုပြင်ရတာပါ
ဆရာ၊ကလပ်ပြားအသစ်ရှိက်လို့ မှန်ပြင် ပြန်သ
ပြီးညှိရတာပါဆရာ။



edited 2:35 PM ✓

8:19 AM 4 0 0

Ko Aye Min Htoon
last seen recently



Hi ဆရာ

Customer - Chairwoman
Model - Rotavator 250cm ✓
S/N- 10056345 ✓

စက်နှင့်တွဲသော Rotavator တွင်ပြုပြင်ရန်

Bearing 33112/Q ✓ 1 pc=48000/-
Bearing 30211/Q ✓ 2 pcs=92000/-
Bearing 32209 ✓ 3 pcs=93000/-
60*80*10 ✓ 1pc=20000/-
65*85*18 ✓ 1pc=25000/-
75*55*15 ✓ 1pc=25000/-

Total Estimate charges=210000/- ခန့်
ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ။

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer - Chairwoman Model - DF9...
Please proceed MMK 410,000 for
DF95#17849. 6:42 PM

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer - Chairwoman Model - Rot...
Please proceed MMK 210,000 for Rotavator
#10056345. 6:42 PM