

12:47

96%



Ko Aye Min Htoon

Last seen recently



Please proceed advance MMK 411,000.

4:24 PM

Hi ဆရာ

Deal Machine
DF75
41643

Operator seat repair

ကူရှင်ချုပ်
သန့်ရှင်းရေး
ဆေးမှုတ်
လျှောက်လမ်းပြုပြင်

Estimate charges=100000/-

Tie Rod(L & R)= 80000/-

New Tyre replace charges
Front-2/ Rear-2=130000

Estimate charges=350000/- ခန့် ထုတ် ယူ ခွင့်
ပြုပါဆရာ

Remark= Tie rod က S parts မှာ stock မရှိ လို့
ပါ ဆရာ

edited 4:39 PM ✓

October 2

Aung Kyaw Thu

Hi ဆရာ Deal Machine DF75 41643 Operator...

Please proceed advance MMK 350,000.

12:35 PM

Message

