

9:22 AM

Signal strength, Wi-Fi, and battery icons

ဆရာအေးမင်းထွန်း
last seen at 9:07 AM



Aung Kyaw Myint

မင်္ဂလာပါဆရာ ရေတိုင်ကီ ထွေလာနောက်တွဲ...

Please proceed MMK 62,000 for repairing of tyre of water bowser trailer.

10:53 PM

Aung Kyaw Myint

မင်္ဂလာပါ ဆရာ MT354E 18826 Engine oil...

Price ? Cost?

10:53 PM

Aung Kyaw Myint

မင်္ဂလာပါဆရာ Customer -U Thet Naing L...

Please proceed MMK 60,000 for MH 88B#9511

10:55 PM

Aung Kyaw Myint

မင်္ဂလာပါဆရာ DF75 43027 Four wheel sh...

Please proceed MMK 32,000 for DF75#43027.

10:56 PM

April 5

ဆရာအေးမင်းထွန်း Coo

Price ? Cost?

\$8.94 ပါဆရာ 8:01 AM ✓

Message

9:21 AM

Signal strength, Wi-Fi, and battery icons

ဆရာအေးမင်းထွန်း
last seen at 9:07 AM

မင်္ဂလာပါ ဆရာ

MT354E

18826

Engine oil fifter - 1 pc

Customer မှ စက်သစ်ဝယ်တာဖြစ် တဲ့အတွက် Engine oil fifter ပိတ်နေ သောကြောင့် fifter လဲရာ

ATT spare parts မှာ Stockမရှိတဲ့အတွက်၊ Reman မှ Engine oil fifterယူပြီးတပ် ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် Account to Account Reman သို့ ရှင်းခွင့်ပြုပါခင်ဗျ

11:05 AM ✓

မင်္ဂလာပါဆရာ

Customer -U Thet Naing
Location -နေပြည်တော်
Model - MH88B
Sr.no - 9511

Belt B56 Belt (4 pc) - 60000ကျပ် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ။

Customer စက်လွဲတဲ့နေ့က တမာကုန်မှာပဲ အရေပေါ်ဝယ်ရလို့ Belt အရေအသွေးညံ့ တာဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာ။ Customer ကို ပြန်ဝယ်ပေးရမှာပါဆရာ။

11:15 AM ✓



Message