

9:40

57%



Sayar U Aye Min

last seen recently

January 22

ဆရာ မင်္ဂလာပါ

မီးခက် Rental က ငှားထားတဲ့ 350KVA ရဲ့ Fan Hub ball မကောင်းတော့တဲ့ အတွက် ပြင်ဖို့ Urgent လို့အပ်နေတဲ့ အတွက် approved တောင်းတာပါ ဆရာ။


350KVA
Volvo Brand
VP-370S
Sr no...2012651992
Current Hr...9543hr

Customer.. Myanmar Sinyoung
Location...ထန်းတပင်
Rent Period ..over 6month
Rental price...60lak per month

Problem...Fan hub Damage
Root of Cause...Life time

Ball Bearing charge...75000mmk

Customer စက်ရုံ အပြန်ဆုံး ပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ပြုပြင်ခွင့် တောင်းခံပါတယ် ဆရာ။



Unread Messages

Aung Ko Oo
ဆရာ မင်္ဂလာပါ မီးခက် Rental က ငှားထားတဲ့

Please proceed MMK 75,000.



5:42 PM