

Hi ဆရာ
Customer Deal Machine
MT804
S/N-4070
အမိုးကိုင်း ဖရိန် ပြုလုပ်ရန်
ဟော်လို 1ခွဲ (19") 1.5mm = 30000/-
Bolts Nuts & Washer 13mm 1.5" ,24pcs= 16000/-
Fan belts 2pcs = 35000/-
Total Estimate charges= 86000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ
MT804 ရဲ့ အမိုးကိုင်းနဲ့ ဖရိန်တွေက ကြံ့ခိုင်မှုသိပ် မကောင်းလို့ တောင်တင်းအောင်ဘောင်ခွေပြီး ပြန်လုပ်ပေးရလို့ပါဆရာ

Hi ဆရာ
Customer Show Machine
DF-60
S/N- 1906
Differential Housing Shaft supply အသွား တွေးစားနေလို့ လိုင်းပြန်ဖော်ပြီးပြုပြင်ရမှာပါ ဆရာ
Estimate charges= 60000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ



ပြန်လုပ်ပေးရလို့ပါဆရာ

Hi ဆရာ
Customer Show Machine
DF-60
S/N- 1906
Differential Housing Shaft supply အသွား တွေးစားနေလို့ လိုင်းပြန်ဖော်ပြီးပြုပြင်ရမှာပါ ဆရာ
Estimate charges= 60000/- ခန့်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါဆရာ



Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Deal Machine MT804 S/N-...
Please proceed MMK 86,000.

Myint Moe Aung
Hi ဆရာ Customer Show Machine DF-60 S/N-...
Please proceed MMK 60,000.