



2:16 PM

Aung Hein Win
last seen recently

Dear, Ko Aung Hein Win

Field Job Advance

Customer - Daw Tin Tin Sint
Model -DF75
S/N- 44123
Hours= 660.4 hrs
W/NW= W
Problem - Blow By gas from breather
Location - Meikhtilar
Assign - Nay Htun Win

TA (10days)	=150000/-
Express Charges	= 60000/-
Taxi	=50000/-
Guest House(10 days)	=50000/- (MTL -Office)

Total Estimate charges=310000/- ခန့် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါ။

Meikhtilar service နဲ့အတူ ရုံးမှာပဲစစ်ဆေး ပြုပြင်မှာပါ

Warranty ကတော့ Supplier ကိုအရင် ကတည်းက(ကိုအောင်ကျော်သူ) ပြောဖူးပါတယ်။
Supplier ကတော့ Warranty Period အတွင်း မဟုတ်တော့လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။

Machine Arrival Date က - 7-Nov-2021 ဖြစ် ပြီး Customer To Machine Delivery Date က 7-June-2024 ပါ။

Estimate go to job site start date (23.1.25) & return date (2.2.25) ပါ။ 12:15 PM ✓

Message

2:16 PM

Aung Hein Win
last seen recently

Warranty ကတော့ Supplier ကိုအရင် ကတည်းက(ကိုအောင်ကျော်သူ) ပြောဖူးပါတယ်။
Supplier ကတော့ Warranty Period အတွင်း မဟုတ်တော့လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။

Machine Arrival Date က - 7-Nov-2021 ဖြစ် ပြီး Customer To Machine Delivery Date က 7-June-2024 ပါ။

Estimate go to job site start date (23.1.25) & return date (2.2.25) ပါ။ 12:15 PM ✓

BR ကမလုပ်နိုင်ဘူးလား 12:46 PM

2 ယောက်က ရေမြုပ်ထားတဲ့စက်ကိုသွားပြင်နေ ရတယ်လို့ပြောပါတယ် ကျန်တဲ့ 2 ယောက်ကတော့ branch မှာရှိတဲ့စက် တွေကို ပြင်ဖို့ stand by စောင့်နေတာပါ BU က support အနေနဲ့သွားတာပါ(Branch service နဲ့အတူလုပ်မှာပါ) စက်က warranty အတွင်းကျန်နေလို့ customer ကလဲ BU ဘက်ကနေ လာပြီးစစ်စေချင်လို့ပါ အကို 12:55 PM ✓

Myint Moe Aung
2 ယောက်က ရေမြုပ်ထားတဲ့စက်ကိုသွားပြင်နေရ...
Please proceed to accomplish within estimated time and budget.
Thanks 12:56 PM

Please prepare and take needed parts and tools . 12:57 PM

Noted bro & thanks 12:59 PM ✓

Message