



# CASH CLAIM FORM

Date : 17.7.2024

BU/BR/Division : CEI

Department : Administration

Issue Amount : ~~280,000/-~~ 196,000/- Kyats/ USD

Budget include (or) Not :

Yes  Budgeted Title and Amount :

No  Reasons for : Car Repair Charges -

**Required For:** Car Repair Charges, For Car No. 9I/1653, User Name. Ma Watt Yee Aung.  
(Engine Suddenly Stop, Aircon not cool and abnormal, Engine Oil Consumption)

မှတ်ချက်။

(၁) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကြီးမင်းများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးတွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။  
(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၂) ထုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည့် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

Requester

Mar Mar Khaing

Checked By

Mgr/DH

Ma Watt Yee Aung

၃၀% ပါ

၇၀% က

Checked By

Finance & Account

Ko Myat Min Thaw

Approved By

GM/AGM/COO

Ma Watt Yee Aung

Approved By

CMC/CEO/Chairwoman

U Aye Min Htoon

17/7/2024


04-CFD-CAS-FRM-005-03



၉၅၀

၁၆၆

၁၆၆



# လမ်းခွင်



## \* WIRING AND DIAGNOSTIC \*

ကားခိုင်နုမို၊ ဖော်တာ၊ ဖန်ဖော်တာ၊ ဝိုက်ဘာ၊ တိုင်မာ၊ ဟွန်း၊ ကားဝါယာရိန်း ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး  
EFI ကား၊ Computer စက်ထိုးပြင်ချက်ရှာဖွေ ပြုပြင်ရေး

အမှတ်(၁၉၅)၊ ၁ရေပင်လမ်း၊ ၂(၁)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံ(ညီမများထမ်းဆိုင်ဘေး) ☎ ၀၉-၇၀၀ ၂၃၇၇၉ 765153788

ယာဉ်အမှတ် 91/1653 နေ့စွဲ 16.7.24

စဉ်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	အရေအတွက်	နှုန်း	သင့်ငွေ
	BMW Mini			
	Fan Motor (အိုးခါး)			140000
	မှတ်ချက်			}
	Fan Motor အာမခံ (3) လ			
	အကူပေး ပျက်စီး ချို့ယွင်းပါက အာမခံဖြေခံ			
	လုံလွယ်လေး ပါမည်			

*[Signature]*  
လက်မှတ် 0764

Total	စုစုပေါင်း	140000
Advance	စရံငွေ	-
Balance	ကျန်ငွေ	-

# ဖက်တီး

ကားအဲယားကွန်းအမျိုးမျိုး ပြုပြင်ရေး

အမှတ်(၉၀)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့၊

☎ : 09 - 449 002 603, 09 - 421 174 151

အမည် ၅၇-၁၆၅၃ နေ့စွဲ ၁၇. ၇. ၂၀၂၁  
 လိပ်စာ ----- ရမည့်နေ့စွဲ -----

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	နှုန်း	သင့်ငွေ
၁	gas			35000/-
၂	oil			8000/-
၃	Service			25000/-
စုစုပေါင်းသင့်ငွေ				68000
စရံငွေ				
ကျန်ငွေ				

လက်မှတ် Sy

CE-L



No. 589-592, New Tha Ka Ta (1), Bo Aung Kyaw Street,  
Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar.

17-Jul-2024

Vehicle Repair Information Listing

Vehicle No.	Repair Date	Referenced Code	Responsible Person	Repair Information	Advance			Voucher No.	Actual Repaired Information		Actual Amount	Status	Acknowledge By	Approve By	Voucher No.
					Amount	Status	Acknowledge By		Approve By	Cash Down					
1921653 Patch Back(4x2) (R)	16-Jul-2024	MCS/R/144 77	Josephine Santhi	Engine suddenly Stop, Aircon not cool and abnormal, Engine Oil Consumption.	0	✓			Engine Repair, Fan Motor change (make trade in with old fan motor), Aircon repair and aircon gas fill, buy engine oil to fill engine oil because of engine is engine oil consumption.		280,000	✓			

Requested By;

Mar Mar Khaing

Acknowledged By;

Yu Yu Hlaing Htan

Approved By;

Ma Watt Yee Aeng.